

Besiktningsprotokoll

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
	1	B1

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Tamburinen 4		S	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	Självdreg		1948	Skorsten	Självdreg	Självdreg	Hela fastigheten
2							
3							
4							
5							

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar			Utfall
1.1	☐ Ritningar	2.6	Mindre försmutsning kanalsystem			0
1.2	☐ DU-instruktioner					
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll					
1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll					
1.5	☐ Övrigt					
2	Föroreningar					
2.1	☐ Utluftskanal					
2.2	☐ Filterdel					
2.3	☐ Batterier					
2.4	☐ VVX					
2.5	☐ Fläktdel					
2.6	☐ Kanaler					
2.7	☐ Don					
2.8	☐ Rensningsmöjligheter					
2.9	☐ Fläktrum					
2.10	☐ Övrigt					
3	Funktioner					
3.1	☐ Filterdel					
3.2	☐ Batterier					
3.3	☐ VVX					
3.4	☐ Spjäll					
3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning					
3.6	☐ Fläktar					
3.7	☐ Luftflöden					
3.8	☐ Kanaler	Möjliga energibesparande åtgärder i systemet				
3.9	☐ Don					
3.10	☐ Övrigt					
4	Klimat					
4.1	☐ Temperatur					
4.2	☐ Odör					
4.3	☐ Drag					
4.4	☐ Ljud					
4.5	☐ Brukarsynpunkter					
4.6	☐ Övrigt					
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum	
	☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn		
	☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2023-01-27	
	☐ Ombesiktning	☒ L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2029-01-27	
	☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktn		
	☐ Egenkontroll	☒ Intyg		Underskrift		
						

Luftflöde		Referensnummer	Systemnummer	L1
Driftstider/Märkeffekt			1	
L1	Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
	TAMBURINEN 4			
	Aggregatbenämning	Ritning	Flödesenhet m^3/h ☐ l/s ☒	Datum 2023-01-27

Driftstider	Märkeffekter

L2	Lgh	Benämning	Kök	Badrum	Hall	V-rum					Anm.
1	901		OK	OK							
2	902			PAX	OK						
3	903		OK	OK		OK					
4	1001		OK	PAX							
5	1002		OK	PAX							
6	1101		OK	PAX		OK					
7	1102		OK	PAX		OK					
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Anm.	Friskluftsventiler i fönstermiljö

Mättekniker

Simon Alm

Namnteckning



- Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft


1 = A1, Punktvís hast.mätn.m prandtlrör
2 = A2, Fasta flödesmätdon
3 = A3, Punktvís hastmätn m varmtrådsanemometer
4 = A4, Spårgasmätning
5 = B1, Punktvís mätn m varmtrådsanemo rekt galler
6 = B21, Tryckfallsmätning med sond

7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag
8 = B3, Mätn. m stofsörsedd anemometer
9 = C1, Mätning av referenstryck
10 = C21, Mätning m stös, direkt metod
11 = C22, Mätning m stös, indirekt metod
12 = Övrigt

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt SFS 2011:338, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Tamburinen 4		Norrhagsvägen 4	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
1			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Simon Alm	2023-01-27	Eskilstuna 2023-01-27	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2029-01-27		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Luftkvalitet i Eskilstuna AB	K	Kiwa Swedcert	6408

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden